

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
386	GX-B1365/20-A-23072	2023/9/28	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
387	GX-B1366/20-A-23102	2023/9/28	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
388	GX-B1365/20-A-23071	2023/9/28	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
389	GX-B1364/22-A-23869	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
390	GX-B1364/22-A-23871	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
391	GX-B1364/22-A-23870	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
392	GX-B1364/22-A-23892	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
393	GX-B1364/22-A-23891	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
394	GX-B1364/22-A-23890	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
395	GX-B1364/22-A-23889	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
396	GX-B1364/22-A-23895	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
397	GX-B1364/22-A-23894	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
398	GX-B1364/22-A-23893	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
399	GX-B1363/22-A-23416	2023/9/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
400	GX-B1363/22-A-23415	2023/9/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
401	GX-B1363/22-A-23414	2023/9/27	所检项目合格。	 A photograph showing two male workers in light blue uniforms inspecting a large, rusted industrial furnace. One worker is on the left, looking into the furnace, while the other is on the right, wearing gloves and holding a tool. The furnace has a large white pipe on top. A green trash bin is visible on the left. A date stamp '2023/09/22' is in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
402	GX-B1363/22-A-23412	2023/9/27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
403	GX-B1363/22-A-23413	2023/9/27	全厚度拉伸强度为1524N/mm，拉伸伸长率为35%，其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
404	GX-B1363/22-A-23419	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
405	GX-B1363/22-A-23418	2023/9/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
406	GX-B1363/22-A-23417	2023/9/28	所检项目合格。	