

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 306 | GX-B1363/22-A-24626 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 307 | GX-B1363/22-A-24627 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论                         | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|----------------------------|--|
| 308 | GX-B1363/22-A-24591 | 2024/11/21 | 滚筒摩擦试验、喷灯燃烧试验不合格：其余所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 309 | GX-B1363/22-A-24606 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 310 | GX-B1363/22-A-24607 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 311 | GX-B1363/22-A-24633 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  <p>2024/11/20</p> |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论                                       | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|--|--|
| 312 | GX-B1363/22-A-24647 | 2024/11/22 | 全厚度拉伸强度为；1517N/mm；全厚度拉断伸长率为27%；其余所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 313 | GX-B1463/22-A-24004 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |



| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 314 | GX-B1363/22-A-24650 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 325 | GX-B1363/22-A-24651 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 316 | GX-B1363/22-A-24652 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料  |
|-----|---------------------|------------|---------|---|
| 317 | GX-B1363/22-A-24653 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  <p>The photograph shows two men in light blue shirts and dark trousers inspecting a large, weathered wooden cabinet. One man is on the left, looking into the cabinet, while the other is on the right, also looking inside. The cabinet has a yellow warning triangle on its side. In the background, there is a window with a view of trees and a green trash bin. A date stamp '2024/06/25' is visible in the bottom right corner of the photo.</p> |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 318 | GX-B1363/22-A-24654 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 319 | GX-B1363/22-A-24655 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 320 | GX-B1363/22-A-24656 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 321 | GX-B1363/22-A-24657 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |



| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 322 | GX-B1363/22-A-24658 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 323 | GX-B1363/22-A-24659 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 324 | GX-B1363/22-A-24660 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  A photograph showing two technicians in light blue uniforms inspecting a large, dark-colored industrial boiler or furnace. One technician is on the left, looking into the open door of the boiler. The other technician is on the right, wearing green gloves and looking at the interior. A date stamp '2024.09.10' is visible in the bottom right corner of the photo. |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 325 | GX-B1363/22-A-24661 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 326 | GX-B1363/22-A-24662 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 327 | GX-B1363/22-A-24663 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 328 | GX-B1363/22-A-24664 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 329 | GX-B1363/22-A-24665 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |



| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 330 | GX-B1363/22-A-24666 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  <p>The photograph shows two individuals in white lab coats with a logo on the back, inspecting a large, complex industrial piece of equipment, likely a furnace or boiler. The equipment is dark-colored with a large, rectangular opening. The setting is an indoor room with a window in the background showing some greenery outside. A green trash bin is visible on the left, and a large industrial fan is on the right. A timestamp '2024.11.06' is visible in the bottom right corner of the photo.</p> |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 331 | GX-B1363/22-A-24667 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 332 | GX-B1363/22-A-24671 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 333 | GX-B1363/22-A-24672 | 2024/11/22 | 所检项目合格。 |  <p>2024/10/11</p> |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 334 | GX-B1364/22-A-241303 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论        | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|-----------|--|
| 335 | GX-B1365/20-A-24092 | 2024/11/21 | 所检项目全部合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论        | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|-----------|--|
| 336 | GX-B1366/20-A-24121 | 2024/11/21 | 所检项目全部合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论        | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|-----------|--|
| 337 | GX-B1368/20-A-24005 | 2024/11/21 | 所检项目全部合格。 |  |



| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 338 | GX-B1509/20-A-24034 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 339 | GX-B1509/20-A-24035 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 340 | GX-B1369/20-A-24009 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 341 | GX-B1369/20-A-24010 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|---------------------|------------|---------|--|
| 342 | GX-B1369/20-A-24011 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 343 | GX-B1364/22-A-241301 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |

| 序号  | 报告编号                 | 发布日期       | 结论      | 影像资料   |
|-----|----------------------|------------|---------|--|
| 344 | GX-B1364/22-A-241302 | 2024/11/21 | 所检项目合格。 |  |