


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1328/20-Y-24087	2024年12月2日	所检项目合格。	
2	GX-B1328/20-Y-24088	2024年12月2日	所检项目合格。	

3	GX-B1428/21-Y- 24217	2024年12月3日	无缺陷迹痕显示。	 <p>A worker wearing a red helmet and reflective safety gear is inspecting a concrete structure. The worker is kneeling and using a flashlight to illuminate the area. The date 2024/11/23 is visible in the bottom right corner of the image.</p>
4	GX-B1310/21-Y-24217	2024年12月3日	符合标准要求。	 <p>A worker wearing a red helmet and reflective safety gear is inspecting a concrete structure. The worker is kneeling and using a flashlight to illuminate the area. The date 2024/11/23 is visible in the bottom right corner of the image.</p>

5	GX-B1428/21-Y- 24218	2024年12月3日	无缺陷迹痕显示。	
6	GX-B1310/21-Y-24218	2024年12月3日	符合标准要求。	

7	GX-B1416/22-Y-24084	2024年12月5日	综合判定：合格。	
8	GX-B1416/22-Y-24085	2024年12月5日	综合判定：合格。	

9	GX-B1559/22-Y-24030	2024年12月5日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing two workers in blue uniforms and red hard hats inspecting a yellow wheel loader. One worker is kneeling and looking at a clipboard, while the other is kneeling nearby. The loader is parked in an outdoor area with a building and other equipment in the background. A red banner with Chinese characters is visible on the building. A yellow timestamp '2024/11/15' is in the bottom right corner.</p>
10	GX-B1559/22-Y-24031	2024年12月5日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing two workers in blue uniforms and red hard hats inspecting a yellow forklift. One worker is standing and looking at a clipboard, while the other is standing nearby. The forklift is parked in an outdoor area with a building in the background. A yellow timestamp '2024/11/15' is in the bottom right corner.</p>

11	GX-B1559/22-Y-24032	2024年12月5日	所检项目合格。	 <p>2024/11/15</p>
12	GX-B1559/22-Y-24033	2024年12月5日	所检项目合格。	 <p>2024/11/15</p>

13	GX-B1559/22-Y-24034	2024年12月5日	所检项目合格。	
14	GX-B1308/23-Y-24003	2024年12月5日	综合判定：合格。	